

ANÁLISE QUALIDADE DA ÁGUA JULHO

Bairro	Endereço de coleta	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Chuva	Col. totais	Col. fecais	Resultado	Recoleta
Kasper	R. Ayrton Senna	7,4	0,98			Não	Ausência	Ausência	Satisfatório	
Centro	Av. Sul Brasil 861	6,8	1,5		1	Não	Ausência	Ausência	Satisfatório	
Frei Damião	Av. Maravilha 1427	7,4	1,2			Não	Ausência	Ausência	Satisfatório	
Industrial	Av. Alexandre Kasper	6,8	0,8		0,9	Não	Ausência	Ausência	Satisfatório	
Universitário	Av. Orlando Zavadski	7,4	1,5			Não	Ausência	Ausência	Satisfatório	
Floresta	Av. Presidente Vargas	7,6	1,3			Não	Ausência	Ausência	Satisfatório	
São José	R. do Pioneiro 115	6,8	1,5			Não	Presença	Ausência	Insatisfatório	
ETA	R. Santa Catarina 515	6,8	1,8		1,1	Não	Ausência	Ausência	Insatisfatório	
União	R. Victor Meireles 83	6,8	1,6		1,2	Não	Ausência	Ausência	Satisfatório	
Madalozzo	R. Serafim Bertaso 325	7,6	1,3		1,2	Não	Ausência	Ausência	Satisfatório	
São José	R. Cruz e Souza 247	7,2	1,2	0,5	0,9	Sim	Ausência	Ausência	Satisfatório	Recoleta/jusante
São José	R. do Pioneiro 115	7,2	1	0,7	1	Sim	Ausência	Ausência	Satisfatório	Local onde houve contam.
São José	R. General Eurico 310	7,2	0,9	0,7	0,96	Sim	Ausência	Ausência	Satisfatório	Recoleta/montante

