

## ANÁLISE QUALIDADE DA ÁGUA OUTUBRO

Data	N Amostra	Bairro	Endereço de coleta	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Chuva	Col. Totais	Col. Fecais	Resultado
09/10/2019	1,90201E+11	Centro	R. Santa Catarina, 515	7,2	2	0,2	0,8	Não	Ausência	Ausência	Satisfatório
09/10/2019	1,90201E+11	União	R. Balduino Gehn, 97	7,2	1,5	0,5		Não	Ausência	Ausência	Satisfatório
09/10/2019	1,90201E+11	José de Anchieta	R. José de Anchieta, 770	7,2	1	0,6		Não	Ausência	Ausência	Satisfatório
09/10/2019	1,90201E+11	Padre Antônio	Av. Presidente Kennedy, 420	7,2	1	0,7	0,7	Não	Ausência	Ausência	Satisfatório
09/10/2019	1,90201E+11	Interior	L. Nova Concordia	7	1,5	0,4	0,8	Não	Ausência	Ausência	Satisfatório
09/10/2019	1,90201E+11	São José	R. Monteiro Lobato, 123	7	0,5	0,3		Não	Ausência	Ausência	Satisfatório
09/10/2019	1,90201E+11	Jardim	R. General Eurico, 310	7,2	1	0,5	0,8	Não	Ausência	Ausência	Satisfatório
09/10/2019	1,90201E+11	Centro	Av. Sul Brasil, 861	7,4	1	0,4		Não	Ausência	Ausência	Satisfatório
09/10/2019	1,90201E+11	Novo Bairro	R. Pedro Muller, 166	6,8	1,3	0,4	0,8	Não	Presença	Ausência	Insatisfatório *1
09/10/2019	1,90201E+11	Industrial	Av. Alexandre Kasper	7,2	0,7	0,3	0,6	Não	Ausência	Ausência	Insatisfatório *4

NR – Não realizada

\*1 – Presença de coliformes totais

\*2 – Presença de coliformes termotolerantes

\*3 – Flúor acima dos valores estabelecidos em legislação

\*4 – Flúor abaixo dos valores estabelecidos em legislação

\*5 – Turbidez com valores acima do permitido pela legislação

\*6 – Recoleta a jusante do ponto de contaminação

\*7 – Recoleta no ponto de contaminação

\*8 – Recoleta a montante do ponto de contaminação



Prefeitura de

**MARAVILHA**